



**Navržený rostlinný materiál:**

**STROMY:**

- celkem 10 ks
- PaH - *Prunus 'Heldelfingerská'* - třešeň - 2 ks
- PaK - *Prunus 'Kordia'* - třešeň - 1 ks
- PcL - *Pyrus 'Lucasova'* - hrušeň - 2 ks
- PcK - *Pyrus 'Konference'* - hrušeň - 1 ks
- Tc - *Tilia cordata* - lípa srdčitá - 4 ks

**KEŘE:**

- celkem 38 ks
- Bx - *Buxus sempervirens* - zimostráz obecný - 3 ks
- Co - *Cotoneaster horizontalis 'Robusta'* - skalník vodorovný - 15 ks
- Deu - *Deutzia gracilis 'Nikko'* - trojpek něžný - 15 ks
- Rr - *Rosa rubiginosa* - růže vinná - 5 ks

**Vedení sítí technické infrastruktury:**

- sdělovací vedení Cetin
- vedení VN E.ON
- vedení NN E.ON
- plynovod RWE
- kanalizace
- vodovod
- zrušená část vedení VN E.ON
- zrušená část vedení NN E.ON

**Legenda:**

- |  |                                 |                            |
|--|---------------------------------|----------------------------|
| Navržený strom listnatý                          | Stávající lavička stabilní      | Hranice úprav              |
| Navržený soliterní keř                           | Stávající odpadkový koš         | Hranice parcel KN          |
| Zkratka označující navržený druh stromu          | Stávající boží muka             | Vnitřní kresba parcel      |
| Zkratka označující navržený druh keře/počet kusů | Stávající dopravní značka       | Číslo pozemkové parcely KN |
| Navržená skupina keřů                            | Stávající sloupek               | Číslo stavební parcely KN  |
| Navržená travinobylinná směs                     | Stávající bedna na posyp        | Číslo lokality             |
| Stávající trávník                                | Stávající oplocení zděné        |                            |
| Stávající skupina keřů                           | Strom listnatý ponechaný        |                            |
| Stávající zpevněné plochy                        | Keř listnatý ponechaný          |                            |
| Stávající plochy bez vegetačního krytu           | Pořadové číslo dřeviny          |                            |
| Stávající nezpevněné povrchy                     | Obvod koruny ponechaných dřevin |                            |
| Obrisy současného stavu                          | Ponechaná skupina keřů          |                            |

Poznámka: Před započítím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

	<b>Zpracovatel:</b> Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	<b>Investor:</b> Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice email: obec@tetcice.cz tel.: 546 411 037		
	<b>HIP:</b> Ing. Barbora Májková	<b>Zpracoval:</b> Ing. Barbora Májková	<b>Zpracovatel částí PD:</b>	
<b>Název akce:</b>			Datum: 02/2017	Autorizační razítko:
Revitalizace zeleně v obci Tetčice			Stupeň: DPS	
			Měřítko: 1:500	
<b>Název výkresu:</b>			Číslo zakázky: 159/2016	Formát: 3xA4
Návrh řešení - lokalita č.1			Číslo výkresu:	
			<b>05a</b>	

